

9. Nem javítás jellegű szolgáltatások

9.1 Anyagköltséget és munkadíjat tartalmazó árak

9.1.1	Erősen szennyezett termék külső tisztítása, címkézése	3 086 Ft
9.1.2	Termékbe került idegen anyag eltávolítása	6 325 Ft
9.1.3	Órapontosítás, pontos idő beállítása	1 329 Ft
9.1.4	Adattár újratöltés felhasználónál	2 150 Ft
9.1.5	Adattárbetöltés szervizünkben	1 076 Ft
9.1.6	Program EPROM csere (EPROM-mal)	4 291 Ft
9.1.7	Adatkinyerés hibás vagy leselejtezett gépből	4 880 Ft
9.1.8	AP memória kinyerés (APEH által előírt éves terminusra, vagy selejtezéshez teljes memória kiíratás)	4 412 Ft
9.1.9	Adatkinyerés rongált gépből (külön jegyzőkönyvvel)	8 624 Ft
9.1.10	Hibás tárolás miatti (lemerülés) karbantartása (akkumulátor cserével)	16 443 Ft
9.1.11	Pakk elemcsere (3 év után; elemekkel együtt)	7 124 Ft
9.1.12	AP pecsét pótlás	1 299 Ft
9.1.13	Használt pakk felújítás (csatlakozó, ház, elem)	16 368 Ft
9.1.14	Önálló termék bevizsgálás	2 899 Ft
9.1.15	Részegység bevizsgálás	1 577 Ft
9.1.16	Pénztárgépnapló elveszés utáni pótlás	4 177 Ft
9.1.17	Talplemez leszerelés (gépseljtezéskor)	1 076 Ft
9.1.18	Forgalomból kivonás (adminisztrációk)	4 412 Ft
9.1.19	Gyűjtőláda talplemezekhez (30 db-os)	25 010 Ft
9.1.20	Gyűjtőláda talplemezekhez (48 db-os)	28 003 Ft
9.1.21	Nyomatófej felújítás (12 VA T 5200-510)	13 425 Ft
9.1.22	HE nagy tengely felújítás	3 736 Ft
9.1.23	HE nagy tengely beállító mechanika javítása protézisezéssel	3 965 Ft
9.1.24	HE hulladéktároló felújítás	5 215 Ft
9.1.25	Univerzális interfész javítás	4 610 Ft
9.1.26	Pénztárgép bérbeadásból visszavétel újbóli üzembehelyezéssel (talplemez, AP mem. kinyerés, 2db adatlap kitöltés, 2db adatlap, 0,5 óra rezsióradíj)	42 782 Ft
9.1.27	Papírtartó tengely tartó elem pótlás (E3 felsőkáva)	3 289 Ft
9.1.28	Forgató gombos kézi vezérlő panel javítás (3 karakteres)	9 025 Ft
9.1.29.1	PCI pakklefejtő kábel javítás	2 478 Ft
9.1.29.2	PCI pakklefejtő kábel házzal javítás	6 696 Ft
9.1.30	Jegytépő él pótlása	1 336 Ft
9.1.31	Vevőárkijelző ház rögzítés	
9.1.31.1	Vevőárkijelző ház javítás	3 285 Ft
9.1.31.2	Vevőárkijelző ház alsó perem rögzítés	6 540 Ft
9.1.31.3	Vevőárkijelző ház javítás, alsó perem rögzítéssel	9 824 Ft
9.1.32	Pénztárgép számlázó célgéppé alakítása	24 927 Ft
9.1.33	Thermonyomtató beépítés	47 750 Ft

9.2 Tápvezeték felújítás

9.2.1	Tápdugó csere – egyenes állásúra	968 Ft
9.2.2	Tápdugó csere – derékszögűre	1 381 Ft

9.3 **Kijelzőátalakítás**

A kijelző átalakítás után közvetlenül kezelhetővé válik EMKE jegykiadó pénztárgéppel vagy BU2-100 típusú, vagy IKIV kézi vezérlővel.

9.3.1	AD TRANZ kijelzőátalakítás (anyagköltség+munkadíj)	
9.3.1.1	Front kijelző	25 798 Ft
9.3.1.2	Oldalsó kijelző	21 337 Ft
9.3.1.3	Hátsó kijelző	21 337 Ft
	Egy autóbusz 3 kijelzővel (BU-2, vagy IKIV vezérlőhöz) összesen:	68 471 Ft
9.3.1.4	EMKE pénztárgéphez adatszeparátor is szükséges (+munkadíj):	33 450 Ft
	Egy autóbusz 3 kijelzővel (EME pénztárgéphez) összesen:	101 920 Ft
9.3.2	BROSE kijelzőátalakítás (anyagköltség+munkadíj)	
9.3.2.1	Front, oldalsó, hátsó kijelző együttesen	24 780 Ft
	Egy autóbusz 1-3 kijelzővel összesen:	24 780 Ft
9.3.3	LAWO gyártmányú IBIS-BUS-os kijelzőátalakítás (anyagköltség+munkadíj)	
9.3.3.1	Front kijelző	66 577 Ft
9.3.3.2	Oldalsó kijelző	43 558 Ft
9.3.3.3	Hátsó kijelző	43 558 Ft
	Egy autóbusz 3 kijelzővel összesen:	153 694 Ft
9.3.4	LAWO gyártmányú MONO-BUS-os kijelzőátalakítás (anyagköltség+munkadíj)	
9.3.4.1	Front kijelző (az oldalsó és hátsó kijelző nem igényel átalakítást)	66 577 Ft
	Egy autóbusz 3 kijelzővel összesen:	66 577 Ft
9.3.5	PIXEL CZ gyártmányú kijelző átalakítás (anyagköltség + munkadíj)	
9.3.5.1	Front, oldalsó, hátsó kijelző együttesen	44 051 Ft
	Egy autóbusz 1-3 kijelzővel összesen:	44 051 Ft
9.3.6	KING LONG gyártmányú kijelzők átalakítása (anyagköltség + munkadíj)	
9.3.6.1	Front, oldalsó, hátsó kijelző együttesen	18 849 Ft
9.3.6.2	Egy kijelző átprogramozása (ha a mikrovezérlője nem "Lock"-olt)	6 326 Ft
9.3.6.3	Egy kijelző mikrovezérlő-csere (ha az "Lock"-olt)	11 886 Ft
	Egy autóbusz 3 kijelzővel összesen:	37 061 Ft
9.4	OBU kapcsolati elemek	
9.4.1	1XRS 232 / 4XRS 485 villamos jel konverter	10 108 Ft
9.4.2	6XRS 485 jel elosztó	4 004 Ft
9.4.3	Autozak/NK protokoll konverter (hv+sv)	32 000 Ft
9.4.4	Kentkart/NK protokoll konverter	27 200 Ft
9.5	Kommunikációs protokoll meghatározás (megfejtés)	egyedi árképzéssel
9.5.1	Kommunikációs protokoll leprogramozás	egyedi árképzéssel